

ข้อมูลสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของตำแหน่งการกีดขวางทางน้ำ จังหวัดเชียงใหม่

รหัสตำแหน่งกีดขวางที่: CM1412014004

ชื่อลำน้ำ พื้นที่รับน้ำภายในหมู่ที่ 14 เป็นสาขาของแม่น้ำ ลำเหมืองสายกลาง/โครงการส่งน้ำแม่แฝก-ประเทหาลำน้ำ วันที่สำรวจ: 20 กรกฎาคม
 หนองหลวงพัฒนา แม้งัด/ลำเหมืองแม่คู่/แม่น้ำแม่ควา/แม่น้ำบึง 2564
 หมู่บ้าน หมู่ที่ 14 หนองหลวงพัฒนา ตำบล ป่าไผ่ อำเภอ สันทราย จังหวัด เชียงใหม่

| พิกัดเริ่มปัญหา | | | | พิกัดสิ้นสุดปัญหา | | | |
|---|------------|---|---------|-------------------|--------|------------------------------------|---------|
| X(UTM) | 503313 | Y(UTM) | 2090242 | X(UTM) | 503402 | Y(UTM) | 2089938 |
| หน้าตัดลำน้ำที่เกิดปัญหา | | กว้าง (เมตร) | | ลึก (เมตร) | | ความชันตลิ่ง | |
| หน้าตัดลำน้ำเดิมในอดีตก่อนเกิดปัญหา | | - | | - | | ไม่มีทางระบายน้ำออกจากพื้นที่ | |
| หน้าตัดลำน้ำก่อนถึงที่เกิดปัญหา | | - | | - | | ไม่มีลำเหมืองระบายน้ำออกจากพื้นที่ | |
| หน้าตัดที่แคบที่สุดของช่วงที่เกิดปัญหา | | | | | | | |
| - ทางน้ำเปิด | | - | | - | | - | |
| - สะพาน | | - | | - | | ความยาวช่องตอม่อ | - เมตร |
| | | | | | | จำนวนตอม่อ | - ช่อง |
| - กรณีท่อดูด | ท่อกลม | เส้นผ่านศูนย์กลาง | - เมตร | ยาว | - เมตร | จำนวนท่อ | - ช่อง |
| | ท่อเหลี่ยม | กว้าง | - เมตร | สูง | - เมตร | ยาว | - เมตร |
| - อื่นๆ | | เป็นพื้นที่ดำรับน้ำไม่มีรางระบายน้ำระบายออก | | | | | |
| หน้าตัดลำน้ำด้านท้ายน้ำหลังช่วงที่เกิดปัญหา | | 0.20 | | 0.50 | | 1:1.5 (ลำเหมืองสายกลาง) | |

ความยาวของช่วงลำน้ำที่เกิดปัญหา เป็นจุดระยะ 10 -1000 เมตร การตาดผิวของลำน้ำ - วัสดุที่ใช้ตาดผิวของลำน้ำ
 ลักษณะความเสียหาย น้ำท่วม ระดับ มาก ความถี่ที่เกิดความเสียหาย ทุกปี ระดับความเสียหาย ระดับความเสียหาย มาก
 สาเหตุของการกีดขวางลำน้ำ

- > โดยธรรมชาติ อื่นๆ (พื้นที่รอบๆบริเวณมีระดับที่ต่ำ และไม่มีรางระบายน้ำลงสู่ลำน้ำ)
- > โดยมนุษย์ จาก อื่นๆ (พื้นที่ไม่มีการทำเป็นช่องทางสำหรับการระบายน้ำ)

ระดับการกีดขวาง น้อย คิดเป็น 1-30% หน่วยงานการดำเนินการแก้ไข สำนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่
 โดยวิธี ยังไม่ได้ดำเนินการ ผลการดำเนินการ ไม่ได้ผล
 สภาพในปัจจุบันของโครงการที่แก้ไขปัญหา ยังไม่มีในแผน

| สภาพปัญหาการกีดขวางทางน้ำ | แนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น |
|--|--|
| พื้นที่อาศัยของชาวบ้านไม่มีการก่อสร้างช่องทางเพื่อการระบายน้ำออกจากพื้นที่ ทำให้เมื่อเข้าสู่ช่วงหน้าฝน จะมีน้ำไหลผ่านบ้านเรือนของชาวบ้าน | ข้อมูลพื้นที่รับน้ำของตำแหน่งที่เกิดปัญหา $A = 0.15$ ตารางกิโลเมตร $L_0 = 0.29$ กิโลเมตร $H = -$ เมตร $C = 0.85$ $t_c = 1.17$ ชั่วโมง $I = 65.95$ มิลลิเมตร อัตราการไหลสูงสุด $= 0.04 \text{ m}^3/\text{s}$ Return period = 10 ปี ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตรูปตัวยู พร้อมมีฝาปิดตลอดช่วง โดยวางแนวรางระบายน้ำเลียบไปกับถนน และไหลไปเชื่อมกับลำเหมืองสายกลางบริเวณนั้น โดยการทำเป็นรางระบาย คสล. ขนาดความกว้าง 0.28 m. ความลึก 0.24 m. พร้อมฝาปิด ความลาดชันท้องน้ำ 0.0100 |

รูปภาพประกอบ

